



Deutsche Bahn AG
 Technik/ Beschaffung
 DB Systemtechnik
 Instandhaltung, Betriebsfestigkeit,
 Regelwerke
 Instandhaltung, RAMS
 Am Südtor
 14774 Brandenburg-Kirchmöser
 www.db.de

Annelie Thimjahn
 Telefon 03381 812307
 Telefax 03381 812222
 annelie.thimjahn@bahn.de
 Zeichen TZF 91 Th

<u>Produktqualifikation</u> Bescheinigung zur TL 918 340 Nr.: 4	
Finalproduzent: Schliess-und Sicherungssysteme GmbH Bonatstr.48 D - 99974 Mühlhausen Hersteller des Pulverlackes: Drylac Serie 29, Tiger- Werk, Österreich	
<u>Produkt:</u>	Pulverbeschichtete (Pulver:Drylac Serie 29) Aluminium-Guss-Teile.
<u>Geltungsbereich:</u>	Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG.
<u>Geltungsdauer:</u>	Die Geltungsdauer der Qualifikation beträgt 5 Jahre von November 2005 bis November 2010.
<u>Anwendungsbereich:</u>	Pulverbeschichtete Anbauteile aus Aluminium-Gusslegierung im Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG.
<u>Grundlage der Qualifikation:</u>	Prüfbericht 092-PR-8760-02 und Prüfbericht iLF-Magdeburg Prüfbericht - Nr. 2-293-05 vom 20.09.2005.
<u>Qualitätssicherung:</u>	Der Hersteller gewährleistet für jede Lieferung die der Produktqualifikation zu Grunde gelegten Kennwerte nach TL 918 340.

Kirchmöser, den 18.11.2005

Bearbeiter

Deutsche Bahn AG
 Sitz Berlin
 Registergericht
 Berlin-Charlottenburg
 HRB 50 000
 USt-IdNr.: DE 811569869

Vorsitzender des
 Aufsichtsrates:
 Dr. Werner Müller
 Vorstand:
 Hartmut Mehdorn,
 Vorsitzender

Dr. Norbert Bensel
 Klaus Daubertshäuser
 Stefan Garber
 Roland Heinisch

Dr. Karl-Friedrich Rausch
 Diethelm Sack
 Margret Suckale